

Byt č.	Vchod	Jméno	Okenní křídla	Balk. Dveře/ vchodové dveře	Posuv	Mechanické problémy, jiné , poznámky	Tmelení svislice APU	Cena za ks	Tmelení spoje rámy oken (bm)	Cena za bm	Balzárn	ks	Cena za ks	Lakování s broušením a kitem	ks	Cena za ks	Lakování bez kitu	ks	Cena za ks	Truhlářská úprava- větší rozsah kytování	Cena	Dodatečné práce	Celková cena bez DPH 15%	Dodatečné poznámky
1	18	Novotní	2	0	1	Rozy OB - vlněná část mezi sestavami, vysoká vlhkost	6	130	14,6	65	Ano 1 sestava	1	620	2 sestavy (Dvoukřídla okenní a velká fixa)	2	6600				3 x vsazení dřeva	4500		20049	Hotovo
2	18	Hendrych	0	0	3		6	130	16,1	65	Ano 3 sestavy	3	620										3686,5	Hotovo
8	12	Benačanovi - Pavelková nová majitelka	0	1	2		4	130	14,6	65	Ano 1 sestava	1	620	1 sestava směr zahrádka	1	6600							10689	Hotovo
12	14	Kramerová	0	0	1	Poškozené vozíčky na posuvu - po opravě mechaniky sestava na kompletní přetření, (nájezdník netuší jak posuvné dveře mají fungovat)	2	130	7,3	65	Ne												734,5	částečně
13	14	Marienkovi	0	1	1		4	130	10,5	65	Ne			1 sestava ftd	1	7600	1 sestava posuv	1	3600				12402,5	Hotovo
14	18	Kocián	0	0	4		2	130	29	65	Ano 4 sestavy	4	620										4625	Hotovo
15	16	Macháčkovi	0	0	4	Zatékání u zimní zahrady a v ložnici + vysoká vlhkost	6	130	24,3	65	Ano 3 sestavy	3	620										4219,5	Hotovo
24	14	Machovi	0	0	4	Zatékání u zimní zahrady a v přední + vysoká vlhkost	6	130	24,3	65	Ano 2 sestavy	2	620				2 sestavy	2	3600	40 cm broušení + kit	800		11999,5	Hotovo
25	18	Černý	0	0	2	Vysoká vlhkost	4	130	14,6	65	Ne			2 sestavy	2	9600			1 x vsazení dřeva	1500			22169	Hotovo
28	16	Čápová/Stewart	0	0	2		4	130	14,6	65	Ne			2 sestavy	2	9600				vícenásobné tmelení	800		21469	Hotovo
45	10	Podolák	0	0	2	provedeno celoplošné přetření, lokální násobné tmelení, nastavení ventilové žaluzie, nalití krmu kam se dostalo, připevnění ručníku pod žaluzii je potřeba zajistit demontáž	4	130	14,6	65	Ne		1 sestava	1	9600	1 sestava	1	3600					14669	Hotovo
19	10a	Podolák				pouze servis, bude se řešit balzárn a tmel					Ne												0	
42	14	Mochťáková	1	0	2		6	130	16,1	65	Ne			2 sestavy	2	9600			vsazení dřeva celkem 5ks 1570 mm	5500	bitálně zmlčené okno z boku domu 4200		30726,5	hotovo, okno z boku domu nad vjezdem do garáže pozorovat, zda bude dále zatékát, okno zcela v dezolátním stavu, do budoucna určitě provést opatření hliníkem
17	8a	Mochťáková/Peřkov	0	0	3		8	130	16,1	65	Ano	2	620				1 sestava + 1 fix	2	3600				10526,5	
47	10a	Špidlen, Isakovíc	0	0	2	provedena oprava posuvu-pěra a interiérových dveří	4	130	14,5	65	Ne			2 sestavy	2	9600							20662,5	Hotovo
43	8	Bilkovi	2	0	5	2 sestavy kryto zimní zahrady, 1ks posuvu absolutně rozházané, seřizeno	10	130	24,3	65	Ano	2	620	2 sestavy	2	9600	1 sestava a 2ks sklopné okna, účtováno jako 1ks sestavy	2	3600	včetně tmelení rámu u dlaždic			30519,5	Hotovo
3	16	Žák	0	1	3		8	130	24,3	65	Ano	2	620	2 sestavy	2	9600				včetně tmelení rámu u dlaždic			23999,5	Hotovo
39	12a	MUDr. Chrbolka	0	0	2	1ks sestavy demontáž a zpětná montáž kolejnic posuvů	4	130	14,5	65	Ne			2 sestavy	2	9600				včetně tmelení rámu u dlaždic			20662,5	Hotovo
31	8a	Němečková	0	0	3	na boku domu je nepřístupný fixní prvek, doporučeno do budoucna opatřit, aby se nemusel řešit nářer, nutná výsuvná jednání	4	130	14,5	65	Ano	1	620	1 sestava	1	9600			větší tmelení, 3 násobný lak	1500			13182,5	hotovo, vyjma bodních posuvů s fixním zasklením, není účtováno
30	8	Pěchouček	4	0	2	2ks okenních sestav ve spojovacím křídku, je potřeba dohlédnout na opláštění hliníkem (celkové šlo o horší stav i přes pokusy o nátlak)	8	130	16,1	65	Ano	1	620	3 sestavy	3	9600							31906,5	hotovo, vyjma fixních nadvětvíků
41	14	Lachman	0	0	4	1ks sestava s demontáž zábradlí, viz poznámka. Hlasová zatečení do bytu, nejspíše přes zábradlí, stopy nalezeny, co šlo se zalínilo, pozorovat a dát zpětnou reakci, foto, seřadit kiti	8	130	24,3	65	Ne		2 sestavy	2	9600	cena 2 sestavy zábradlí, 28200,- Kč, cena stejná jako u pana Dolečka			více práce truhlář a tmelení zábradlí 2500,- Kč složitější a více materiálu než byl pan Doleček			52519,5	hotovo, nutno pozorovat jestli a kde zatéká	
26	18	Hanušová	0	0	4		4	130	14,5	65	Ne			2 sestavy	2	9600			1ks větší tmelení	1500			22162,5	hotovo
23	12a	Koželužová	0	0	1	pouze balzárn a tmelení 1ks sestavy, 1ks kryto zimní zahrady	2	130	7,25	65	Ano	1	620										1351,25	hotovo, vyjma 1ks, kryté sestavy
40	12a	Hamtilová	0	0	2	1ks výměna pěra posuv	4	130	14,5	65	Ne			2 sestavy	2	9600							20662,5	hotovo
16	8	Vandásovi	1	0	4		10	130	24,3	65	Ano	3	620	2 sestavy	2	9600							23939,5	hotovo
48	10a	Kroupová	0	0	2		4	130	14,5	65	Ano			2 sestavy	2	9600			1ks větší tmelení, 3 násobný lak	1500			22162,5	
49	12	Kadlec-Urbanovii	0	1	4	dost špatný stav, nájemce neukázal jednu místnost, na kterou se při prohlídce zapomnělo, sestava prohlídla skrz viz, foto, provede se po návratu z dovolené, objelohla se výjma profilu	10	130	29	65	Ne			4 sestavy	4	9600	3ks větší tmelení a truhlář 2000,- Kč/ks + 1ks fixního zasklení vsazení skla a náhrada částí rámu, koperní dlaždic 6000,- Kč			1ks samotné dveře, truhlářina, více tmelení 6200,- Kč celkem	12000		56600	nutno provést rekonstrukci terasy, upozorněno na havarijní stav, kdy při poslední akci kdy se měnil část rámu sestavy se zjeví, že dlaždice lze sundat rukou, novou vrtivou lapidlo je zcela zdegradovaná, dlaždice nahrazeny zpět, aby to vydrželo zimu
29	8	LH Group - Gasnírek	0	0	2		4	130	14,5	65	Ne			2 sestavy	2	9600							20662,5	
32	8a	LH Group - Štoviček	4	0	1	2ks okenních sestav ve spojovacím křídku, je potřeba dohlédnout na opláštění hliníkem (celkové šlo o horší stav i přes pokusy o nátlak)	6	130	14,5	65	Ne			2 sestavy + okno	2,5	9600							25722,5	
46	10	Procházková	0	0	2	1 ks sestavy na hraně truhlářské opravy zatmeleno	4	130	14,5	65	Ne			1 sestava	1	9600	1 sestava	1	3600				14662,5	
35	10A	Lašev	0	0	2		4	130	14,5	65	Ne	1	620	1 sestava	1	9600								
12	14	Kramerová	0	0	2	1ks výměna pěra posuv	4	130	14,5	65	Ne	1	620	1 sestava	1	9600							11682,5	
Celkem			14	4	78		164		525,75			28		44,5			9						579286,25	