

ZPRÁVA
- o provedení čištění a kontroly spalinové cesty -
podle vyhlášky č. 34/2016 Sb.

Číslo zprávy: K018/23

Datum vystavení zprávy: 9.8.2023

Datum provedení čištění a kontroly spalinové cesty: 9.8.2023

Údaje o oprávněné osobě:

Petr Brkal, Armádní 778/18, 165 00 Praha 6

IČO: 75506467

Ev. č.: 310006-514121519

Objednatel:

G-TERMA s.r.o. Armádní 778/18, 165 00 Praha 6

Název a sídlo vlastníka, u kterého bylo provedeno čištění a kontrola spalinové cesty:

Společenství vlastníků jednotek domu K Lesu č.p. 345, Kamýk
Praha 4, Kamýk, K Lesu 345/8, 142 00

Adresa objektu, ve které bylo provedeno čištění a kontrola spalinové cesty:

K Lesu 345/8, 142 00 Praha 12 - Kamýk

Celkové zhodnocení zařízení: Spalinová cesta z hlediska bezpečnosti provozu vyhovuje

Zpráva obsahuje 2 strany.

PETR BRKAL - KOMINICTVÍ
Kontroly a čištění spalinových cest
Armádní 778/18, 165 00 Praha 6
IČ: 75506467

.....
razítko a podpis

Rozdělovník: 2x objednatel
1x archiv

- TECHNICKÁ ZPRÁVA -

- A. Specifikace spalínové cesty.
- B. Zjištěné závady a nedostatky, návrh opatření a lhůt k odstranění.
- C. Závěr posudku.

A. Specifikace spalínové cesty.

Spalínová cesta je umístěna v kotelně domu K Lesu 345/8, Praha 12 v místnosti na přípravu UT a TUV. Pro objekt slouží dva plynové kotle na zemní plyn značky Vaillant VK 1504/9, o max. výkonu/příkonu 150/163 kW u každého kotle. Plynové spotřebiče, jsou připojeny přímým společným kouřovodem z nerez oceli, v rozvinuté délce 1,5 m, do vícevrstvého komína. Komín je postaven z nerez oceli tříložkovým způsobem s minerální izolací uprostřed, o tloušťce 50 mm. Vnitřní světlost komína je 350 mm a účinná výška komína je 12,4 m. Komín je veden venku po fasádě domu, je ukončen u paty na jímač kondenzátu a na čistící a nahlížečský otvor. Přístup k čištění a kontrolám zajištěn. Přívod vzduchu pro spalování zajištěn.

Číslo zprávy o revizi spalínové cesty:

Revize spalínové cesty není k dispozici

B. Zjištěné závady a nedostatky, návrh opatření a lhůt k odstranění.

Při provádění kontrole a čištění spalínové cesty nebyly zjištěny žádné závady, které by bránily bezpečnému odvodu spalin do ovzduší.

C. Závěr posudku.

Spalínová cesta z hlediska bezpečnosti provozu vyhovuje.