

ZPRÁVA

**o periodické provozní kontrole zařízení pro zásobování požární vodou
dle ČSN 73 0873, ČSN EN 671-1, 2, 3.**

Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou

Objekt: K Lesu 345/ 8 - 18
Praha 4 - Kamýk

ZPRÁVA A

Základní údaje

I. Objekt: K Lesu 345
Praha 4 - Kamýk

Číslo HS:

Majitel objektu: Společenství vlastníků jednotek domu K Lesu č.p. 345, Kamýk
K Lesu 345/8
Praha 4 - Kamýk

Zastoupený: OptimCare Optimální péče o Váš dům
Záhřebská 148/50
Praha 2 - Vinohrady

Pracovní okres vodáren:

II. V objektu byl zřízen požární vodovod podle projektu projektové dokumentace:

Zpracovatel
Archivní číslo
Zakazkové číslo
Datum zpracování
Projektant
Poznámka

III. Zdroj vody veřejný vodovodní řád
Druh rozvodů větvový
DN 80

IV. V objektu je instalován

Vnitřní požární vodovod	nástěnný hydrant D25	ks
	nástěnný hydrant C52	ks
	hydrantový systém DN25	ks
	hydrantový systém DN19	9 ks
	tlak zvyšovací stanice	Ne
Nezavodněný požární vodovod	Suchovod	Ne
Vnější požární vodovod	nadzemní hydrant 2x C52	ks
	podzemní hydrant 2x C52	ks
	tlak zvyšovací stanice	Ne

V. Kontrola provedena 27.9.2019 Doklad vystavil OZO v PO číslo osvědčení: Z-274/2000

Kontrolu provedl Július Pepšovský

Přítomni p. Nedvěď

Přílohy zprávy A, B, závěr

Zjištěný stav kontroly: Hydrantová síť je provozuschopná.



ZPRÁVA B

o měření průtokových a tlakových parametrů odběrních míst požární vody
dle ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou
a ČSN EN 671-1, 2, 3 čl. 10.3 Stabilní hasicí zařízení - Hadicové systémy

I. minimální požadavky dle ČSN 73 0873

25D - 5,0 mm	P 1 = 0,1 MPa	Q = 0,27 l.s-1
52C - 12,5 mm	P 1 = 0,1 MPa	Q = 1,7 l.s-1
75B - 2x 12,5 mm	P 1 = 0,2 MPa	Q = 4,8 l.s-1

dle ČSN EN 671-1

Průměr hubice	Minimální průtok Q l/min			Součinitel K
	p = 0,2 MPa	p = 0,4 MPa	p = 0,6 MPa	
6,0 mm	24	34	41	17
8,0 mm	39	56	68	28
10,0 mm	59	84	102	42

Měření bylo provedeno zařízením: Venturiho dýza, číslo:	DN 25 PS 2514691	
Korekce na tlakové ztráty při měření (MPa):	0,9	

II. naměřené hodnoty

K Lesu 345	č. H	P1 (MPa)	P2 (MPa)	P1 - P2	Q(l.s-1)
K Lesu 345 - dvůr					
podzemní hydrant	HS 1	0,46		0,23	0,38
podzemní hydrant	HS 2	0,48		0,24	0,39
K Lesu 345/10					
	HS 1	0,46		0,23	0,38
K Lesu 345/10A					
	HS 1	0,48		0,24	0,39
K Lesu 345/12					
	HS 1	0,46		0,23	0,38
K Lesu 345/12A					
	HS 1	0,48		0,24	0,39
K Lesu 345/14					
	HS 1	0,44		0,22	0,37
K Lesu 345/16					
	HS 1	0,46		0,23	0,38
K Lesu 345/18					
	HS 1	0,48		0,24	0,39
K Lesu 345/8					
	HS 1	0,48		0,24	0,39
K Lesu 345/8A					
	HS 1	0,48		0,24	0,39

ZÁVĚR

z provedené kontroly vodovodu a příslušenství dle ČSN 73 0873

I. Objekt: K Lesu 345
Praha 4 - Kamýk

Číslo samosprávy:

Majitel objektu: Společenství vlastníků jednotek domu K Lesu č.p. 345, Kamýk
K Lesu 345/8
Praha 4 - Kamýk

Zastoupený: OptimCare Optimální péče o Váš dům
Záhřebská 148/50
Praha 2 - Vinohrady

I. Hodnoty celkového přetlaku a množství požární vody

Z této kontroly bylo zjištěno, že naměřené hodnoty tlaku a množství požární vody jsou dostatečné a odpovídají požadavkům ČSN.

V objektu je instalován hydrantový systém Hasil - hadicový naviják s tvarově stálou hadicí dle ČSN EN 671-1; 30 m, Ø 10 mm - bez zjevných závad.

Měření bylo prováděno venturimetrem DN 25 PS 2514691.

II. Kontrola příslušenství

Hydrantové systémy - bez zjevných závad

Podle EN 671-1 a/nebo EN 671-2 se mají všechny hadice každých 5 let natlakovat na nejvyšší pracovní tlak.

U některých HS nelze otevřít naplno a brání odvíjení hadice z bubnu

Doplněn 9x kontrolní štítek.

III. Technické závady

Technické závady - některé HS nelze otevřít naplno a brání odvíjení hadice z bubnu.

IV. Termín příští kontroly

září 2020

V. Požární hydranty v objektu

Kontrolované zařízení pro zásobování požární vodou odpovídá požadavkům souboru českých technických norem v oboru požární ochrany a souvisejících předpisů požární ochrany.

Tuto revizní zprávu je nutno uložit v požární dokumentaci k objektu.

Stanislav KANDUS

technicko - organizační činnost v PO

Hilmarova 678

152 00 Praha 5 - Barrandov

IČ : 13126687

DIČ : CZ460519489

Živnostenský list vydal Městský úřad Praha 5 dne 2

tel/fax : 251 819 727

e-mail : info@kanfas.cz**Majitel:**

Společenství vlastníků jednotek domu K Lesu č.p. 345, Kamýk

K Lesu 345/8, 14200 Praha 4 - Kamýk

IČO: 27895262

Zastoupený:

OptimCare Optimální péče o Váš dům

Záhřebská 148/50, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

IČO:

Záznam o požární preventivní prohlídce společných prostor objektu K Lesu 345, Praha 4 - Kamýk, 142 00, provedená v souladu s §12 vyhlášky MV 246/2001 Sb.

Preventivní požární prohlídku provedl dne 27.09.2019 Július Pepšovský

1) Povinnost provádět pravidelné kontroly, dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady je dána zákonem ČNR133/85 Sb. §5 odstavec 1 písmeno e). Pravidelné kontroly dodržování předpisu o požární ochraně se dle vyhlášky MV 246/2001 Sb. §12 odstavec 1 zabezpečují formou preventivních požárních prohlídek.

2) Stavební dokumentace a průvodní technická zpráva PO je k dispozici.

3) Stavební řešení objektu: Jedná se o bytový objekt s vchodem/východem v I.NP. Objekty mají 4 a 3 nadzemní podlaží.

4) Využití objektu: Budova pro bydlení.

5) Závady únikových cest - schodišťový prostor:

K Lesu 345/8 - bez zjevných závad

K Lesu 345/8A - bez zjevných závad

K Lesu 345/10 - bez zjevných závad

K Lesu 345/10A - bez zjevných závad

K Lesu 345/12 - bez zjevných závad

K Lesu 345/12A

3. NP - botník

K Lesu 345/14

3. NP - hořlavý materiál

K Lesu 345/16 - bez zjevných závad

K Lesu 345/18

3. NP - botníky, hořlavý materiál

1. PP garáže - GS22, GS21, GS20, GS15, GS06, GS01, GS48, GS04 - hořlavý materiál

Přítomen p. Nedvěd

6) Značení únikových cest a požárně bezpečnostního značení je v souladu s § 11 vyhlášky MV. 246/2001 Sb. Jedná se především o značení směru úniku osob, případně označení evakuačních výtahů atd.

7) Rozmístění přenosných hasicích přístrojů je v souladu s projektem nebo §2 odstavec 5 a 6 vyhlášky 246/2001 Sb.

- 8) Jsou-li v objektu požárně bezpečnostní zařízení (jako např. nouzové osvětlení, požární uzávěry, požární odvětrání, suchovody, požární klapky, čidla CO) a zařízení pro zásobování požární vodou je nutné v předepsaných lhůtách stanovených výrobcem provádět kontroly, údržbu v souladu s §7 vyhlášky MV 246/2001.
- 9) V předepsaných lhůtách provádět kontroly, údržbu věcných prostředků požární ochrany, zejména:
- a) hasicí přístroje
- Kontrolu provádět v souladu s §9 vyhlášky MV 246/2001 Sb.
- 10) Provádět v předepsaných lhůtách ostatní povinné kontroly zejména:
- Elektroinstalace, hromosvody, výtahy atd.
- 11) Dokumentace požární ochrany:
- Pro objekt nevzniká povinnost vést dokumentaci požární ochrany ve smyslu §15 zákona č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Číslo tísňového volání jsou vyvěšena.
- 12) Využívání stavby:
- Stavba a její jednotlivé prostory je nutné využívat v souladu s kolaudačním rozhodnutím nebo obdobným dokumentem. V případě stavebních změn je nutné postupovat v souladu se stavebním zákonem.
- 13) Hlavní uzávěry:
- a) voda - 1. NP - garáž - označeno
 - b) plyn - není zaveden
 - c) vypínač elektro - 1. NP - označeno
- 14) Navržená opatření:
- a) Zajišťovat všechny povinné revize a odstraňovat zjištěné závady - trvale.
 - b) Zajišťovat a dodržovat technické podmínky a návody zařízení vztahující se k požární bezpečnosti provozovaných činností - trvale.
 - c) Ověřit rozmístění PHP v souladu s projektem, nebo s § 2 vyhlášky 246/2001 Sb. provést případné doplnění PHP.
 - d) Udržovat volnou průchodnost únikových cest a v únikových cestách mít pouze zařizovací předměty, které povoluje §30 vyhlášky 23/2008 Sb. (příloha č. 6 část A vyhlášky 23/2008 Sb. - trvale).
 - e) Udržovat volný přístup k únikovým východům a k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, topení a produktovodům, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostním zařízení - trvale.
 - f) Plnit povinnosti vyplývající ze zákona o požární ochraně a předpisy vydaných na jeho základě - trvale.
 - g) Udržovat objekt v souladu kolaudačním rozhodnutím, případnou rekolaudací, nebo s obdobným dokumentem a příslušnými ČSN - požární bezpečnost staveb.

Zápis se zakládá do požární dokumentace jako doklad o provedené požární preventivní kontrole

V Praze dne: 30.9.2019

Doklad vystavil OZO v PO číslo osvědčení: Z-274/2000

Podpis statutárního zástupce:



Firma: Stanislav Kandus Kanfas Hilmarova 678 Praha 5 152 00 IČO: 13126687

PROTOKOL O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI PBZ

Nouzové osvětlení

Způsob kontroly:	vizuální kontrola při vypnutí elektrického napětí	Datum:	27. 9. 2019
		Perioda:	Roně, příp. dle návodu výrobce
		Předpis:	Vyhl. 246/2001 Sb. ČSN EN 1838
		Provedl:	Kandus Michal

Místo kontroly: K Lesu 345/8 - 18

Společenství vlastníků jednotek domu K Lesu č.p. 345, Kamýk, IČO: 27895262

umístění zařízení	typ nouzového osvětlení	počet kusů	z toho nefunkčních	vyhovuje / nevyhovuje
1. PP garáže	Beghel 4,8 V – 0,75 Ah	5		vyhovuje
CELKEM		5		

Výsledek kontroly: požárně bezpečnostní zařízení je provozuschopné.

Platnost kontroly: září 2020

Kontrolu provedl: Kandus Michal, OZO v PO číslo osvědčení Z-274/2000



