

**ZPRÁVA**  
**- o provedení čištění a kontroly spalínové cesty -**  
podle vyhlášky č. 34/2016 Sb.

Číslo zprávy: K021/22

Datum vystavení zprávy: 12.9.2022

Datum provedení čištění a kontroly spalínové cesty: 12.9.2022

**Údaje o oprávněné osobě:**

**Petr Brkal**, Armádní 778/18, 165 00 Praha 6

IČO: 75506467

Ev. č.: 310006-514121519

**Objednatel:**

G-TERMA s.r.o. Armádní 778/18, 165 00 Praha 6

**Název a sídlo vlastníka, u kterého bylo provedeno čištění a kontrola spalínové cesty:**

Společenství vlastníků jednotek domu K Lesu č.p. 345, Kamýk  
Praha 4, Kamýk, K Lesu 345/8, 142 00

**Adresa objektu, ve které bylo provedeno čištění a kontrola spalínové cesty:**

**K Lesu 345/8, 142 00 Praha 12 - Kamýk**

**Celkové zhodnocení zařízení: Spalínová cesta z hlediska bezpečnosti provozu vyhovuje**

Zpráva obsahuje 2 strany.

**PETR BRKAL - KOMINICTVÍ**

Kontroly a čištění spalínových cest

Armádní 778/18, 165 00 Praha 6

IČ: 75506467

.....  
razítko a podpis

Rozdělovník: 2x objednatel  
1x archiv

## - TECHNICKÁ ZPRÁVA -

- A. Specifikace spalínové cesty.
- B. Zjištěné závady a nedostatky, návrh opatření a lhůt k odstranění.
- C. Závěr posudku.

### **A. Specifikace spalínové cesty.**

Spalínová cesta je umístěna v kotelně domu K Lesu 345/8, Praha 12 v místnosti na přípravu UT a TUV. Pro objekt slouží dva plynové kotle na zemní plyn značky Vaillant VK 1504/9, o max. výkonu/příkonu 150/163 kW u každého kotle. Plynové spotřebiče, jsou připojeny přímým společným kouřovodem z nerez oceli, v rozvinuté délce 1,5 m, do vícevrstvého komína. Komín je postaven z nerez oceli třísložkovým způsobem s minerální izolací uprostřed, o tloušťce 50 mm. Vnitřní světlost komína je 350 mm a účinná výška komína je 12,4 m. Komín je veden venku po fasádě domu, je ukončen u paty na jímač kondenzátu a na čistící a nahlížečský otvor. Přístup k čištění a kontrolám zajištěn. Přívod vzduchu pro spalování zajištěn.

### **Číslo zprávy o revizi spalínové cesty:**

Revize spalínové cesty není k dispozici

### **B. Zjištěné závady a nedostatky, návrh opatření a lhůt k odstranění.**

Při provádění kontrole a čištění spalínové cesty nebyly zjištěny žádné závady, které by bránily bezpečnému odvodu spalin do ovzduší.

### **C. Závěr posudku.**

Spalínová cesta z hlediska bezpečnosti provozu vyhovuje.