

| <div>Protokol o kontrole a oprav hasicích p ístroj</div> <div>Provedené v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra . 246/2001 Sb. a pr vodní dokumentací výrobce</div> | | | | | | | | | | <div>Protokol: 300 243906</div> <div>Kontrola provedena: 05.09.2024</div> <div>Provedl : Vlastimil Van ek, . 1508</div> <div>Následující kontrola: zá í 2025</div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--------|------|---------|-----------|-----------------|---|---|------------|--|----------|-------------------|--|--|-----------------|----------|-----|------|---------|-----------|-----------------|--|--|------------|---------------|----------|-----------------------------|---|---|---|---|--------------|---|---|---|--------|---|---|--------------------|------|-------|--|----------|---------|---|--------|---|---|--------|---|--------------------------------------|--|------|-------|---|----------|---|--------------|--------|---|---|--------|---|--|--|------|-------|--|----------|
| <div>Odb ratel :</div> <div>Spole enství vlastníků jednotek domu K Lesu .p. 345, Kamýk</div> <div>K Lesu 345/8</div> <div>14200 Praha 4 - Kamýk</div> <div>I : 27895262 DI :</div> | | | | | | | | | | <div>Dodavatel :</div> <div>Michal KANDUS</div> <div>Drnovská 20/45</div> <div>161 00 Praha 6 - Ruzyn</div> <div>I : 17020271 DI : CZ6803180692</div> <div>Živnostenský list vydal M stský ú ad Praha 5 dne 13. 4. 1994</div> <div>Tel/fax:603 233 854 E-mail : info@kanfas.cz</div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div>Místo kontroly : K Lesu 345</div> <div>K Lesu 345/ 8 - 18</div> <div>142 00 Praha 4 - Kamýk</div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><th rowspan="2">.</th><th rowspan="2">Umíst ní</th><th rowspan="2">Typ</th><th rowspan="2">Druh</th><th rowspan="2">Výrobce</th><th rowspan="2">Výr. íslo</th><th colspan="3">Provedené úkony</th><th rowspan="2">Rok výroby</th><th rowspan="2">Tlak. zkouška</th><th rowspan="2">Poznámka</th><th rowspan="2">Výsledek kontroly</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th></tr><tr><td>1</td><td>1. PP garáže</td><td>PG6 LE</td><td>P</td><td>T</td><td>090127</td><td>x</td><td></td><td></td><td>2005</td><td>09/25</td><td></td><td>odpovídá</td></tr><tr><td>2</td><td>1. PP garáže</td><td>PG6 LE</td><td>P</td><td>T</td><td>046909</td><td>x</td><td></td><td></td><td>2006</td><td>09/26</td><td></td><td>odpovídá</td></tr><tr><td>3</td><td>1. PP garáže</td><td>PG6 LE</td><td>P</td><td>T</td><td>017933</td><td>x</td><td></td><td></td><td>2002</td><td>09/26</td><td></td><td>odpovídá</td></tr></table> | | | | | | | | | | | | | | | . | Umíst ní | Typ | Druh | Výrobce | Výr. íslo | Provedené úkony | | | Rok výroby | Tlak. zkouška | Poznámka | Výsledek kontroly | 1 | 2 | 3 | 1 | 1. PP garáže | PG6 LE | P | T | 090127 | x | | | 2005 | 09/25 | | odpovídá | 2 | 1. PP garáže | PG6 LE | P | T | 046909 | x | | | 2006 | 09/26 | | odpovídá | 3 | 1. PP garáže | PG6 LE | P | T | 017933 | x | | | 2002 | 09/26 | | odpovídá |
| . | Umíst ní | Typ | Druh | Výrobce | Výr. íslo | Provedené úkony | | | Rok výroby | Tlak. zkouška | Poznámka | Výsledek kontroly | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1. PP garáže | PG6 LE | P | T | 090127 | x | | | 2005 | 09/25 | | odpovídá | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1. PP garáže | PG6 LE | P | T | 046909 | x | | | 2006 | 09/26 | | odpovídá | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1. PP garáže | PG6 LE | P | T | 017933 | x | | | 2002 | 09/26 | | odpovídá | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><th colspan="5">Provedené úkony</th><th>ks</th><th colspan="5">Legenda</th></tr><tr><td>1</td><td colspan="4">kontrola hasicího p ístroje</td><td>3</td><td>Druh</td><td colspan="5">P– práškový; C– CO2; V– vodní; H – halonový; P - p nový</td></tr><tr><td>2</td><td colspan="4">periodická zkouška</td><td>0</td><td>Výrobce</td><td colspan="5">HH – Hastex&Haspr; KV – Kovoslužba; A – Albeco; B – Bavaria, – ervinka;</td></tr><tr><td>3</td><td colspan="4">vy azení p ístroje a likvidace nápln</td><td>0</td><td></td><td colspan="5">E – ETS; G – Gloria; K – Kodreta; N – Neuruppin; T – Tepostop; J - Jiný</td></tr></table> | | | | | | | | | | | | | | | Provedené úkony | | | | | ks | Legenda | | | | | 1 | kontrola hasicího p ístroje | | | | 3 | Druh | P– práškový; C– CO2; V– vodní; H – halonový; P - p nový | | | | | 2 | periodická zkouška | | | | 0 | Výrobce | HH – Hastex&Haspr; KV – Kovoslužba; A – Albeco; B – Bavaria, – ervinka; | | | | | 3 | vy azení p ístroje a likvidace nápln | | | | 0 | | E – ETS; G – Gloria; K – Kodreta; N – Neuruppin; T – Tepostop; J - Jiný | | | | | | | | | | | | |
| Provedené úkony | | | | | ks | Legenda | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | kontrola hasicího p ístroje | | | | 3 | Druh | P– práškový; C– CO2; V– vodní; H – halonový; P - p nový | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | periodická zkouška | | | | 0 | Výrobce | HH – Hastex&Haspr; KV – Kovoslužba; A – Albeco; B – Bavaria, – ervinka; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | vy azení p ístroje a likvidace nápln | | | | 0 | | E – ETS; G – Gloria; K – Kodreta; N – Neuruppin; T – Tepostop; J - Jiný | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div>D vod k vy azení p ístroje: A - vadný - nelze opravit p edepsaným zp sobem; B - nelze bezpe n zjistit výrobní íslo a rok výroby; C - starší 40 let (sn hové) nebo 20 let (ostatní). Hasicí p ístroje uvedené v kolonce 3 byly vy azeny z používání a znehodnoceny dle vyhl. MV R 246/2001 Sb.</div> <div>Tento doklad zároveň slouží jako vy azovací protokol a materiálová výdejka.</div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div>Zhotovitel stvrzuje, že p i kontrole hasicích p ístroj byly spln ny podmínky stanovené právními p edpisy, normativními požadavky a pr vodní dokumentací výrobce hasicích p ístroj</div> <div>Objednatel souhlasí s uvedenými údaji v zápise o kontrole has. p ístroj a svým podpisem potvrzuje, že je vlastníkem (uživatelem) has. p ístroj ve smyslu ustanovení § 9 odst. 8 vyhlášky MV .246/2001 Sb. a souhlasí se zrušením nevyhovujících HP</div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Po provedené kontrole jsou hasicí p ístroje provozuschopné. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div>Doklad vystavil OZO v PO íslo osv d ení: Z-274/2000</div> <div></div> | | | | | | | | | | <div>Za objednatele: datum, podpis a razítko odpovědného zástupce:</div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |