

ZPRÁVA

Název a adresa dodavatele: SAMPO - technické služby PO Vršovická 16/919, Praha 10, 101 00 IČ:41794354 tel: 271 746 825 mob: 604 418 883		Název a adresa objednatele / provozovatele: <u>SVJ DOMU K LESU č.p. 345</u> <u>K LESU 345</u> <u>14200 PRAHA 4</u> IČ: <u>27895262</u>	
Objednávka / smlouva č.	<u>73</u>	Místo práce:	<u>DTTO</u>

Stabilní hasicí zařízení - Hadicové systémy ČSN EN 671-3

PERIODICKÁ REVIZE a ÚDRŽBA HYDRANTOVÝCH SYSTÉMŮ

kontrola provedena podle zásad ČSN EN 671-3 čl.6,7,8,9,10
a Vyhl. MV č.246/2001 Sb. §7

a)	zařízení je přístupné, nepoškozené, komponenty nejsou zkorodovány a jsou těsné	X
b)	návody k obsluze jsou jasné a čitelné	X
c)	umístění je zřetelně označeno	X
d)	upevnění je vhodné pro daný účel, je stabilní a pevné	X
e)	průtok vody je rovnoměrný a dostatečný	X
f)	tlakoměr (je-li namontován) pracuje správně ve svém rozsahu	/
g)	hadice - nejsou známky popraskání, pokroucení, opotřebení nebo poškození	X
h)	hadicové úvazy nebo spony jsou správného typu a pevné	X
i)	buben na hadici se otáčí volně a obou směrech	X
j)	u výkyvných navijáků se rameno otáčí snadno a má výkyv 180°	X
k)	uzavírací ventil je správného typu, funguje lehce a správně	X
l)	správná činnost samočinného uzavíracího a odpojovacího servisního ventilu	/
m)	stav přívodního potrubí bez známek poškození nebo opotřebení	X
o)	správný typ proudnice a snadno ovladatelná	X
p)	funkce všech hadicových vodítek, správné a pevné uchycení	/
q)	hadicový naviják a hydrantový systém schopen okamžitého použití	X

ZÁVĚR:

Revidované zařízení po kontrole vyhovuje - ~~nevyhovuje~~
k hasebnímu zásahu

(tabulka revidovaných míst a naměřených hodnot uvedena na straně 2 tiskopisu)

Dodaný materiál / náhradní díly : 	Příští kontrola HP určena na: <u>9 / 2019</u>	Datum provedení : <u>25.9.2018</u>
	Kontrolu provedl / oprávněná osoba : DANIEL FRÝBA SERVIS VĚCNÝCH PROSTŘEDKŮ POŽÁRNÍ OCHRANY Vráž 890, 251 64 Mnichovice IČO: 62380613	
Převzal :		

Tabulka odběrních míst a naměřených hodnot

Číslo	Místo umístění hydrantu	Hydrant D25/C52	Hydrant SYSTÉM	podzemní hydrant	nezavod. potrubí	Ø hubice proudnice	HD tlak MPa	Množství Vs	Vyhovuje ANO NE	
	DŮM č. 8									
	2. P. CHODBA		25/30m			10 mm	0,32	1,43	X	
	DŮM č. 8. a									
	2. P. CHODBA		25/30m			10 mm	0,32	1,43	X	
	DŮM č. 10									
	2. P. CHODBA		25/30m			10 mm	0,32	1,43	X	
	DŮM č. 10 a									
	2. P. CHODBA		25/30m			10 mm	0,32	1,43	X	
	DŮM č. 12									
	2. P. CHODBA		25/30m			10 mm	0,34	1,48	X	
	DŮM č. 12 a									
	1. P. CHODBA		25/30m			10 mm	0,34	1,48	X	
	DŮM č. 14									
	1. P. CHODBA		25/30m			10 mm	0,34	1,48	X	
	DŮM č. 16									
	1. P. CHODBA		25/30m			10 mm	0,34	1,48	X	
	DŮM č. 18									
	1. P. CHODBA		25/30m			10 mm	0,34	1,48	X	

Závady zjištěné při provozních kontrolách se musí odstraňovat tak, aby byla zaručena trvalá provozuschopnost odběrních míst. Nefunkční zařízení musí být zřetelně označeno nápisem „MIMO PROVOZ“.